

Результаты производственного лабораторного контроля

МУП «АККП и Б» в п.г.т. Алексеевка за 2015 г.

	Число объектов	Число исследованных проб по радиологическим показателям			Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям			Число исследованных проб по микробиологическим показателям		
		Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам
Подземный водозабор в с. Бугры – (Скважины)	13	13	0	-	52	0	-	53	1	колифаги – обн. – 1 шт.
Резервуары чистой воды	2	1	0	-	24	0	-	24	0	-
Распределительная сеть	X	X	X	X	24	0	-	25	1	колифаги – обн. – 1 шт.

вед. инж. ПТО




А.В. Лупало

Результаты производственного лабораторного контроля МУП «АККП и Б» в п.г.т. Усть-Кинельский

Насосно-Фильтровальная Станция (НФС) за 2015 г.

	Число объектов	Число исследованных проб по радиологическим показателям			Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям			Число исследованных проб по микробиологическим показателям		
		Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам
НФС	1	0	0	-	-	0	-	-	-	-
Резервуар чистой воды (НФС)	1	1	0	-	58	0	-	58	2	ОМЧ – 70; 79 КОЕ – 2 шт; ОКБ – 29,7; 60,7 – 2 шт; ТКБ – 7,7 – 1 шт.
Распределительная сеть	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

вед. инж. ПТО




А.В. Лупало

Результаты производственного лабораторного контроля МУП «АККП и Б» в п.г.т. Усть-Кинельский

Объект 617 (подземный водозабор) за 2015 г.

	Число объектов	Число исследованных проб по радиологическим показателям			Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям			Число исследованных проб по микробиологическим показателям		
		Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам
Подземный водозабор в районе с. Бугры – (Скважины)	6	6	0	-	24	0	-	25	1	ОМЧ - 88 КОЕ/мл – 1 шт; ОКБ – 41- 1шт; ТКБ – 41 - 1 шт.
Резервуары чистой воды	2	2	0	-	22	0	-	22	0	-
Распределительная сеть	X	X	X	X	22	0	-	24	2	ОМЧ – 59; 81 КОЕ/мл – 2 шт; ОКБ – 31; 45 - 1 шт.

вед. инж. ПТО



А.В. Лупало