


# Результаты производственного лабораторного контроля за 2016г

Источники питьевого централизованного водоснабжения	Число объектов	Число исследованных проб по радиологическим показателям			Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям			Число исследованных проб по микробиологическим показателям		
		Всего	из них не соответствующим гигиеническим нормативам	перечень и величина показателей, по которым установлены несоответствия гигиеническим нормативам	Всего	из них не соответствует гигиеническим нормативам	перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	из них не соответствует гигиеническим нормативам	перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
г. Кинель- поверхностный водозабор на р. Б.Кинель										
НФС-перед подачей в распределительную сеть	1	1	-	-	193	-	-	191	-	ОМЧ-0 ОКБ-0 ТКБ-0 Колифаги-0
Распределительная сеть	30	x	x	x	344	-	-	344	-	ОМЧ-0 ОКБ-0 ТКБ-0 Колифаги-0

Инженер ПТО

С.В. Ружицкая



# Результаты производственного контроля МУП «АККП и Б» в п.г.т. Усть-Кинельский

## Насосно-Фильтровальная Станция (НФС) за 2016 г.

		Число исследованных проб по радиологическим показателям			Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям			Число исследованных проб по микробиологическим показателям		
		Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам
НФС	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар чистой воды (НФС)	1	1	0	-	61	0	-	60	0	-
Распределительная сеть	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Главный инженер



С.И. Еролов

# Результаты производственного контроля МУП «АККП и Б» в п.г.т. Усть-Кинельский

## Объект 617 (подземный водозабор) за 2016 г.

	Число объектов	Число исследованных проб по радиологическим показателям			Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям			Число исследованных проб по микробиологическим показателям		
		Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам	Всего	Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам
Подземный водозабор в районе с. Бугры – (Скважины)	6	6	0	-	24	0	-	24	0	-
Резервуары чистой воды	2	2	0	-	24	0	-	24	0	-
Распределительная сеть	X	X	X	X	24	0	-	24	0	-

Главный инженер



С.И. Егоров

# Результаты производственного лабораторного контроля

МУП «АККШ и Б» в п.г.т. Алексеевка за 2016 г.

		Число исследованных проб по радиологическим показателям			Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям			Число исследованных проб по микробиологическим показателям		
			Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам		Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам		Из них не соответствует гигиеническим нормативам	Перечень и величина показателей, по которым установлено несоответствие гигиеническим нормативам
Подземный водозабор в с. Бутры – (Скважины)	13	13	0	-	52	0	-	52	0	-
Резервуары чистой воды	2	2	0	-	24	0	-	24	0	-
Распределительная сеть	X	X	X	X	24	0	-	22	0	-
Число объектов	Всего				Всего			Всего		

Главный инженер



С.Л. Егоров